

คุณภาพอากาศในพื้นที่บริเวณ ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ปี 2561

เดือน	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)			ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)			ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)			ก๊าซโอโซน (O ₃)					ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀)				ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5})							
	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)		ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppb)		วัน > std.	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ug/m ³)			ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ug/m ³)			ค่าเฉลี่ย			
	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	รายเดือน	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	รายเดือน	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	รายเดือน			ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	วัน > std.		รายเดือน	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด		วัน > std.	รายเดือน	
มกราคม	15	0	0/712	2	67	2	0/710	13	2.10	0.40	0/712	0.84	89	1	80	2	3/31	31	103	34	0/31	61	79	22	11/31	44
กุมภาพันธ์	7	0	0/638	1	63	2	0/638	14	1.90	0.50	0/638	1.02	94	2	88	8	6/28	36	104	35	0/28	68	85	26	15/28	52
มีนาคม	33	0	0/712	2	59	1	0/712	10	2.60	0.40	0/712	0.82	97	1	78	5	3/31	32	81	28	0/31	50	63	23	5/31	39
เมษายน	24	0	0/690	1	43	2	0/689	8	1.40	0.40	0/690	0.74	69	3	65	5	0/30	29	57	15	0/30	39	42	10	0/30	27
พฤษภาคม	15	0	0/663	2	23	1	0/659	7	1.50	0.30	0/663	0.48	57	1	50	2	0/30	19	38	13	0/28	21	19	6	0/28	10
มิถุนายน	17	0	0/685	2	15	0	0/685	5	0.90	0.30	0/685	0.51	30	0	27	2	0/30	11	44	11	0/30	21	20	5	0/30	9
กรกฎาคม	23	0	0/705	2	16	1	0/703	6	0.90	0.30	0/703	0.57	18	1	16	3	0/31	9	33	13	0/30	22	17	6	0/30	11
สิงหาคม	19	0	0/711	1	27	2	0/710	7	1.00	0.30	0/711	0.59	22	1	18	2	0/31	10	35	11	0/31	19	18	5	0/31	11
กันยายน	12	0	0/679	1	26	2	0/679	6	1.20	0.40	0/679	0.58	56	0	46	1	0/30	12	27	10	0/30	18	18	5	0/30	10
ตุลาคม	11	0	0/711	1	56	3	0/711	10	2.50	0.60	0/711	0.83	72	0	62	0	0/31	20	58	16	0/31	28	39	8	0/31	20
พฤศจิกายน	3	0	0/682	1	57	1	0/680	11	2.20	0.20	0/682	0.67	63	0	59	0	0/30	21	56	24	0/30	42	42	15	0/30	28
ธันวาคม	19	0	0/711	1	51	2	0/711	11	2.30	0.30	0/711	0.74	76	1	58	2	0/31	24	74	21	0/31	47	56	14	2/31	34
ค่ามาตรฐาน	300			-	170			-	30			-	100		70		-		120			-	50			-

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น